

Biochrom 社(旧 Pharmacia 社/Amersham Bioscience 社/HE Healthcare 社)分光光度計 交換ランプサポート一覧表(2017/12/25)

製品名	ランプ	型番	ユーザーによるランプ交換	備考
<b>Ultrospec シリーズ</b>				
Ultrospec 100 pro	タングステンランプ	80-2115-33	可能	2010年6月サポート終了
Ultrospec 500 pro	タングステンランプ	80-2022-94	可能	2013年8月サポート終了
Ultrospec 1000	重水素ランプ	80-2109-11	可能	2007年12月サポート終了
	タングステンランプ	80-2106-16		
Ultrospec 1100 pro	重水素ランプ	80-2109-11	可能	2015年2月サポート終了
	タングステンランプ	80-2106-16		
Ultrospec Plus	重水素ランプ	販売終了		2002年3月サポート終了
	タングステンランプ	80-2022-94	可能	
Ultrospec 2000 / 3000 / 4000	重水素ランプ(タングステンランプ付属)	80-2106-17	可能	2007年12月サポート終了
	タングステンランプ	80-2106-16	可能	
Ultrospec 3300 pro / 4300 pro	重水素ランプ(タングステンランプ付属)	80-2106-17	可能	2015年9月サポート終了
	タングステンランプ	80-2106-16	可能	
Ultrospec 6300 pro	重水素ランプ(タングステンランプ付属)	80-2106-17	可能	2016年12月サポート終了
	タングステンランプ	80-2106-16	可能	
Ultrospec 3100 pro	キセノンランプ		不可(リペアセンターにて)	2018年11月サポート終了予定
Ultrospec 2100 pro	キセノンランプ		不可(リペアセンターにて)	
Ultrospec 7000	キセノンランプ		不可(リペアセンターにて)	
Ultrospec 8000 / 9000	重水素ランプ	80-7000-50	可能	
	タングステンランプ	80-7000-51	可能	
<b>GeneQuant シリーズ</b>				
GeneQuant	重水素ランプ	販売終了		2012年5月サポート終了
GeneQuant II	重水素ランプ	販売終了		2005年12月サポート終了
GeneQuant pro	重水素ランプ	販売終了		2007年1月サポート終了
GeneQuant pro "S"	重水素ランプ	販売終了		2012年6月サポート終了
GeneQuant 100	キセノンランプ		不可(リペアセンターにて)	
GeneQuant 1300	キセノンランプ		不可(リペアセンターにて)	
<b>NanoVue シリーズ</b>				
NanoVue / NanoVue Plus	キセノンランプ		不可(リペアセンターにて)	
<b>SimpliNano シリーズ</b>				
SimpliNano	キセノンランプ		不可(リペアセンターにて)	
<b>Novaspec シリーズ</b>				
Novaspec II	タングステンランプ	80-2022-94	可能	1995年12月サポート終了
Novaspec Plus	タングステンランプ	80-2115-33	可能	2023年12月サポート終了予定
Novaspec III	タングステンランプ	80-2115-33	可能	2023年12月サポート終了予定
Novaspec III+	タングステンランプ	80-2115-33	可能	
Novaspec Pro	タングステンランプ	80-2115-33	可能	

\*一部ユーザーマニュアル等には、タングステンハロゲンランプという目性が記載されておりますが、タングステンランプと同じものです。

\*ランプ交換方法は、各装置のユーザーマニュアルを参照ください。